


スタートマニュアル



項 目

1. はじめに

簡易平面図作成ツール Plug-in (プラグイン) とは、「jww ソフトに簡易平面図作成機能を追加するための専用プログラム」のことをいいます。 P1

2. 作成機能 P2

3. 操作方法 P2

4. 作図方法 P3

5. レイヤ P3

6. DOS 窓を表示させない方法 (windows10、windows7) P4

1. はじめに

● JwwCad 用 簡易平面図作成ツール Plug-in Version 3.0 概要

ソフト名	JwwCad 専用 簡易平面図作成ツール無料版 Version 3.0
環境	JwwCad が可動する Windows 7、windows8、windows10
種別	無料ソフト（フリーソフト）。
作者	上野建築設計事務所 上野友則 http://www2u.biglobe.ne.jp/~ueno_tom/
連絡先	uenoksj@kbd.biglobe.ne.jp

JwwCad 用簡易平面図作成ツールについて

JwwCad で打ち合わせなどの計画段階で簡易平面図を作成するときを使用すると便利と思います、線一本ずつ描く手間や柱、壁、建具などの部品を使って作図することなどが解消され専用道具で仕事をできるように便利に作図が可能となります。このツール使用時 JwwCad 本体の機能は通常通りに可動しますので、Jww と併用で作成が可能です。

2. 作成機能


柱、壁を矩形の黒で作図します。

- (1) 柱：黒■で表示します。
- (2) 壁：始点と終点指示で黒色矩形■■■■■■■■■■で表示します。
- (3) 建具：（引違4枚、引違2枚、ドア、親子ドア、両開ドア、折戸片扉、折戸両扉、引戸、装飾窓）を項目より選択して作図出来ます。
線データは建具レイヤに自動で振り分けます。
印刷時に下地線を細線で引き違い部分を通常の太さで描きます。
- (4) 室名称貼付け機能：項目から選択して部屋の任意の所でクリックして貼り付け。

3. 操作方法

(1) メニューの表示方法

メニューの起動方法キーボードの[Ctrl]+[Z]キーを押してメニューを表示させ柱、壁などの項目をクリックして選択します。



(2) 下の図このメニューが表示されます



4. 作図方法

- (1) 縮尺 1/100、グリット有@455mm で設定
- (2) 柱：グリット点をマウスで右クリック ((R) Read)
- (3) 壁：始点グリット点をマウスで右クリック ((R) Read)
水平又は垂直位置の終点のグリットをマウスで右クリック ((R) Read)
- (4) 建具：上記と同じ操作ですが選択した建具により扉などの方向をマウスで3点目をフリー又はリードでクリックして指定します。
- (5) 家具や設備や寸法線などは Jww の本来の機能を併用出来ます。
- (6) 柱、壁を消去する場合は Jww の「消去」を選択し壁にポイントで指定しワンクリックで消去できます。
- (7) 建具を消す場合「範囲」で囲い「消去」で消してください。

5. 作図レイヤ

簡易平面図版の自動書き込みレイヤ

グループ[0] レイヤ下記	作図	線色		線種		
		画面	印刷	画面	印刷	
6	柱	黒	黒	四角形	四角形	プラグイン
	壁仕上	黒	黒	矩形	矩形	プラグイン
	壁下地					プラグイン
3	建具／枠	黒／水色	黒	実線	通常	プラグイン

6. DOS 窓を表示させない方法

- ・ ツール使用時項目などクリック時に DOS 窓が開きますが、これを表示させない設定方法を記載。

(Windows10 用、Windows7 用)

表示させない方法は他にも色々あるようです、記載したこの方法がベストと言う訳では有りませんので、あくまでも参考です。

● 概 要

プラグインを使用して作図等の入力時にDOS窓が一瞬表示しますが、気になる方は次の方法で表示を隠す設定をしてください。一度設定すれば、次からはDOS窓は表示なくなります。


Windows10

- ① 画面の右下のスタートボタンを




右クリックします。

- ② 下記のメニューが表示しますので




エクスプローラー (E) をクリック。


③ PC 内の cmd.exe を検索




赤枠の中の PC の検索 に cmd.exe と 入力します。




検索が済むと 下記を表示しますので cmd をクリックします



- ④ DOS 窓を表示しますのでタイトルバーを右クリックで項目を表示させます。プロパティをクリックします。コマンドプロンプトのプロパティのレイアウトを選択します。
- ⑤ システムの設定を外します。



- ⑥ ウィンドウの位置の項目が入力できる状態になりますのでウィンドウの位置に数値を入力又は矢印キーを押して画面上から追い出します。 OK をクリックして完了です。




Windows7

● 概 要

プラグインを使用して作図等の入力時にDOS窓を一瞬表示しますが、気になる方は次の方法で表示を隠す設定をしてください。

● 方 法

① 「スタート」から「プログラムとファイルの検索」に「cmd」と入力。



「C:\¥WINNINDOWS¥SYSTEM32」フォルダに「cmd」が見つかりました。

② cmd をクリックして起動します。



③ DOS 窓を表示




タイトルバーを右クリックで項目を表示させます。


④ プロパティ(P)をクリック



- ⑤ システムの設定を使う(P)のチェックを外します。ウィンドウの位置の項目が入力できる状態になりますのでウィンドウの位置に数値を入力又は矢印キーを押して画面上から追い出します。



- ⑥ 追い出しましたら「OK」をクリックします、これで設定は完了です。



パソコンの画面の設定により数値が変わりますのでご注意ください。
(例) 1028 x 1024 の場合は左からが-4 で上からからが 1020 です。
1920 x 1080 の場合は左からが-4 で上からからが 1076 です。
「OK」をクリックして設定を完了させてください。

作 者 上野建築設計事務所 上野友則
http://www2u.biglobe.ne.jp/~ueno_tom/
連 絡 先 uenoksj@kbd.biglobe.ne.jp

以上 【簡易平面図作成ツール】スタートマニュアル