



次ページに説明があります。フィルムを節約するために印刷はこのページのみにしてください。

これは部品面から見たパターン図です。 画像の縮刷設定は、元のサイズを基準として縦横比を固定して、幅を54.86mmに設定してあります。 **このページの設定の状態まま透明フィルムに印刷して、印刷面が感光面に密着するように重ねて露光します。** 従って、**露光時に基板サイズの文字が裏向きに見えることを確認**してください。

高価なフィルムを節約するため、フィルムのこのパターンを印刷するときは、この説明を一旦削除して現在のページのみを選択してください。

マウント図は穴あき基板用のものを共用してください。

「ご注意」

原寸の図面のためズーム100%の状態ではきれいに見えませんが、600DPI以上のプリンターで印刷すればきれいに出来上がります。 それでも念のために、斜めに走っているパターンとその周辺のランドが接触していないかチェックしてください。